









Leyenda




Mapa de Lesiones

-  Encalado
-  Separación del Enlucido del Muro
Oquedades Internas
-  Morteros Añadidos
-  Levantamiento de Película Pictórica
-  Acumulación de Polvo y Telarañas
-  Policromía Desgastada y Arañazos
-  Grietas y Fisuras
-  Escorrentías
-  Clavos
-  Lagunas en el Enlucido

Mapa de Alteraciones

-  Encalado
-  Oquedades Internas
-  Alcayatas de Instalación Eléctrica
-  Faltas de Mortero
-  Relleno de Lagunas con Morteros Anteriores
-  Grietas
-  Manchas Provocadas por un Ataque Biológico?
-  Escorrentías

Mapa de Tratamiento

-  Sujeción de Bordes con Mortero de Cal
-  Estucado con PLM S
-  Reintegración Cromática
-  Eliminación de Morteros Añadidos y Posterior Aplicación de Mortero Nuevo
-  Desencalado
-  Limpieza de Escorrentías
-  Inyección PLM
-  Reintegración de Lagunas con Mortero

